

Radiatore 10-100-01236

Il radiatore 10-100-01236 per Ford Ka / Streetka dal 10/2002 in avanti è stato modificato. La nuova versione dalla fine del 2005 in avanti è priva del tubicino sulla parte superiore della tanica al lato destro.

10-100-01236




Figura 1:
Radiator con tubo
(1S5H 8005 BA)

10-100-01236





Figura 2:
Radiator senza tubo
(1S5H 8005 BB)

Il tubicino non è necessario in quanto anche nelle vetture equipaggiate originariamente con un radiatore dotato di tubicino, esso termina dopo circa 40 centimetri senza alcuna connessione ad altri contenitori o parti del motore!

Il tubicino non è mai stato una parte funzionale.


Vedere le immagini da 3 a 7:




Picture 3: Comparto motore



Picture 4: Tubi in uscita dal radiatore



Picture 5: Il tubo in questione in uscita dal radiatore



Picture 6: Il tubo in questione in uscita dal radiatore



Picture 7: Terminale (chiuso) del tubo.

In sintesi:

Il radiatore senza il tubicino può sostituire il radiatore dotato di tubicino senza incorrere in problemi tecnici.

Il radiatore Visteon 10-100-01236 si installa quindi su tutte le Ford Ka / Streetka dal 10/2002 in poi con numero OE #: 1S5H 8005 BA; 1S5H 8005 BB; 1231795; 1361841