

Necessario verificare se la turbina lato aspirazione dove viene collegato il tubo intercooler ha lo scalino oppure no



FIG.1



FIG.2